ZJ-4013A

MITSUBISHI

# ＬＤ－３０ ＦＴＡ －１ ＡＤ　アナログ入力ボード

| 形　　名 | 適 用 機 種 | 備　　考 |
|---|---|---|
| ＬＤ－３０ ＦＴＡ －１ ＡＤ | ＬＤ－３０ ＦＴＡ | テンションコントローラのセンサ入力 |

**用途：ＬＤ－３０ ＦＴＡ形テンションコントローラを使用して張力制御を行う場合、タッチレバー（ポテンショメータ）や超音波センサーなどのアナログ電圧系のセンサーにて巻径検出を行いたい時にオプションのアナログ入力ボードを装着します。**

**装着方法：**

**１）アナログ入力ボードを脱着するときは、必ずＬＤ－３０ ＦＴＡ本体の電源をＯＦＦしてください。**

**２）ＬＤ－３０ ＦＴＡ本体のパネルを開けて、端子台の上にあるプリント基板（Ｚ５８１Ｃ０７７０１）とフラットケーブルをはずしてください。**

**３）抜け防止用のスペーサ（付属品）を、ＬＤ－３０ ＦＴＡのＩ／Ｏ基板（Ｚ３３１Ａ５３１０４）に挿入してください。（図２）**

**注意：使用中にアナログ入力ボードがはずれると、テンションコントローラが誤動作する原因となり、システムに致命的な問題を発生させる場合があります。**
**したがって、スペーサは必ず装着し、確実に挿入されていることをご確認下さい。**

**４）コネクタＪ１・Ｊ２の向きに注意して、ＬＤ－３０ ＦＴＡ －１ＡＤ（図1）をＬＤ－３０ ＦＴＡ本体のＩ／Ｏ基板（Ｚ３３１Ａ５３１０４）に装着してください。**

**５）プリント基板（Ｚ５８１Ｃ０７７０１）とフラットケーブルを元に戻してください。**

**＊使用方法については、ＬＤ－３０ ＦＴＡ本体の製品取扱説明書をご覧ください。**

１９９８年２月１日作成
ＪＺ９９０Ｄ３０２０１Ｂ

ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ
三菱電機株式会社 LD-30FTA-1AD

Analog input board